


H41H lift check valve



1,6 МПа

выбирать Расследование Ду(мм)

Размер и размер соединения (мм)

Исходное значение ЧАС

выбирать Расследование Ду(мм)			Размер и размер соединения (мм)						Исходное значение ЧАС
			л	Д	Д1	Д2	Д6	Б	Z-φd
15	130	95	65	45	-	14	4-14	90/77	
20	150	105	75	55	-	14	4-14	95/77	
25	160	115	85	65	-	14	4-14	100/80	
32	180	135	100	78	-	16	4-18	105/85	
40	200	145	110	85	-	16	4-18	110/95	
50	230	160	125	100	-	16	4-18	115/105	
65	290	180	145	120	-	18	4-18	140/120	
80	310	195	160	135	-	20	8-18	170/130	
100	350	215	180	155	-	20	8-18	200/140	
125	400	245	210	185	-	22	8-18	230/155	
150	480	280	240	210	-	24	8-23	255/180	
200	600	335	295	265	-	26	12-23	285/215	
250	650	405	355	320	-	30	12-25	290/260	
300	750	460	410	375	-	30	12-25	300/315	
400	1100	580	525	485	-	36	16-30	-	
500	1250	705	650	608	-	44	20-34	-	